



COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



LAUDO DE VISTORIA Nº 131/2025

Atividade demandada: Vistoria em desmoronamento de contenção de logradouro público

Endereço do fato: Rua Ipanema, nº 220 | Bairro: Olinda | Ubá/MG

Coordenadas Geográficas: Lat: -21.104495° | Long: -42.949344°

Solicitante: Vereador Domingos Trindade | Data da vistoria: 15/07/2025 | Hora: 09h26m

HISTÓRICO

Em atendimento à solicitação de vistoria por parte do Vereador Domingos Trindade, comparecemos ao endereço deste registro onde efetuamos vistoria no trecho do referido logradouro em frente ao imóvel de nº 220, onde uma porção da via pública desmoronou em direção ao interior da área externa do referido imóvel, resultando na necessidade de instalação de um acesso improvisado até à residência.

O desmoronamento da via também resultou na queda da porção destinada à calçada para trânsito de pedestres em razão da abertura de um buraco que, segundo informado pelo solicitante, vem aumentando gradativamente com o passar do tempo.

Foi verificado que o buraco aberto já afetou a borda da via pública, apresentando o potencial para ampliar em direção ao centro da faixa de rolamento destinada aos veículos, podendo comprometer o tráfego no local e causar acidentes envolvendo a queda de veículos e pessoas em seu interior. O trecho desmoronado não conta com guia de calçada/meio-fio, favorecendo a entrada da água de chuva que escoa superficialmente pela via pública no interior do buraco.

Face ao exposto, segue o fato registrado para conhecimento, sendo que cópia do registro será encaminhada para a Secretaria de Obras do município para avaliação da possibilidade de adoção de medidas para minimizar os problemas relatados e avaliação da execução de obras para recuperação do trecho desmoronado.

Ubá, 16 de julho de 2025.


Anderson de Almeida Pereira
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil
Matrícula 17.778-1

Participante:

Luciano Rufato Teixeira-Eng Civil
Assessor Técnico
Matrícula: 15.821-6

FOTOGRAFIAS DO LOCAL VISTORIADO



Imagen 1: Passagem improvisada instalada pelo morador.




Imagen 2: Trecho desmoronado da via sem guia de calçada.



Imagen 3: detalhe do acesso precário ao imóvel.



Imagen 4: Detalhe do buraco em frente ao imóvel e da ausência de meio fio na via pública .